



EINPOLIGE ERDUNGS- UND KURZSCHLIESSVORRICHTUNGEN

Artikelnummer: N / A

EINPOLIGE ERDUNGS- UND KURZSCHLIESSVORRICHTUNGEN

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✗ 369 201 001 04542	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✗ 369 201 001 03769	A1	P5D	95	18.7
✗ 369 201 001 03343	U4	P4D	120	23.7
✗ 369 201 001 03443	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✗ 369 201 001 03216	F1	P9D	35	6.9
✗ 369 201 001 03753	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✗ 369 201 001 03465	U3	P7D	70	13.8
✗ 369 201 001 03774	Presskabelschuh	P3D	70	13.8
✗ 369 201 001 03537	A1	P5D	95	18.7
✗ 369 201 001 04463	A2	P9D	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04194	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04448	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04467	F1	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03579	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03637	U3	P8D	95	18.7
 369 201 001 04345	F1	U4	35	6.9
 369 201 001 03238	E2	F2	70	13.8
 369 201 001 04520	U4	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	95	18.7
 369 201 001 04483	U3	P3D	120	23.7
 369 201 001 03604	P7D	U3	95	18.7
 369 201 001 03491	U4	P2D	70	13.8
 369 201 001 04338	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03310	E2	P8D	35	6.9
 369 201 001 03859	F2	P3D	70	13.8
 369 201 001 04359	F2	P7D	95	18.7
 369 201 001 03201	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04308	U4	P7D	35	6.9
 369 201 001 04452	F1	P7D	50	9.9
 369 201 001 04411	U2	P12D	95	18.7
 369 201 001 03644	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 04236	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03540	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04092	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04126	F2	P7D	70	13.8
 369 201 001 04395	P3D	P3D	70	13.8
 369 201 001 03846	A2	P3D	70	13.8
 369 201 001 03655	A2	P8D	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03732	HM12	U5	120	23.7
 369 201 001 03734	F1	P9D	35	6.9
 369 201 001 03680	U2	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03243	U3	P5D	70	13.8
 369 201 001 03565	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04388	U2	P8D	150	29.6
 369 201 001 03533	F1	P8D	35	6.9
 369 201 001 04353	P4D	P4D	70	13.8
 369 201 001 03331	Presskabelschuh	P8D	35	6.9
 369 201 001 03833	E2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04237	U1	P8D	70	13.8
 369 201 001 04048	F1	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03208	U5	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03233	F1	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03672	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03515	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04085	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 03546	U1	P7D	70	13.8
 369 201 001 04167	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03457	U1	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03979	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04366	A1	P5D	120	23.7
 369 201 001 04378	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03779	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04313	U5	P7M	35	6.9
 369 201 001 04222	P8D	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04013	U4	P7D	95	18.7
 369 201 001 04430	F2	P7D	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03555	F1	P8D	25	4.9
 369 201 001 03255	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04402	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03976	U5	P8D	150	29.6
 369 201 001 03325	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04275	F1	P8D	25	4.9
 369 201 001 04304	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03622	U4	P8D	70	13.8
 369 201 001 03650	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 03950	P7D	U2	95	18.7
 369 201 001 03328	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03873	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03199	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04390	U2	P8D	150	29.6
 369 201 001 03449	F2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03170	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 04039	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 04290	U2	P4D	50	9.9
 369 201 001 04152	Presskabelschuh	U1	70	13.8
 369 201 001 04329	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03553	U5	P8D	120	23.7
 369 201 001 03893	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03532	U1	P1D	95	18.7
 369 201 001 03616	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03949	P7D	U2	95	18.7
 369 201 001 03362	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 03773	A1	P3D	70	13.8
 369 201 001 03658	F1	Presskabelschuh	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03605		Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04253	A1	P3D	25	4.9
 369 201 001 03983	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04094	U5	P8D	120	23.7
 369 201 001 03426	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04502	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04079	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04480	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	95	18.7
 369 201 001 03827	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04225	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 04320	U2	P50D	50	9.9
 369 201 001 03745	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03420	A2	P4D	120	23.7
 369 201 001 04362	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 04263	U4	P6D	120	23.7
 369 201 001 03806	A2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03780	U2	P1D	120	23.7
 369 201 001 04210	U3	U1	50	9.9
 369 201 001 03172	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03959	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 04224	U2	P5D	95	18.7
 369 201 001 03901	U2	P5D	120	23.7
 369 201 001 04477	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	95	18.7
 369 201 001 03858	F2	P3D	70	13.8
 369 201 001 04009	F1	P8D	25	4.9
 369 201 001 04068	F2	P9D	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03634	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03469	A1	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03338	U5	P4D	95	18.7
 369 201 001 04464	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 04312	U4	P7D	35	6.9
 369 201 001 04270	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03568	R50 mit Ratsche	P52D	50	9.9
 369 201 001 04489	F2	F2	50	9.9
 369 201 001 03288	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 04084	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 04548	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03448	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 03204	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03414	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03626	U2	P4D	70	13.8
 369 201 001 03682	F2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03834	U4	P5D	150	29.6
 369 201 001 04015	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 03923	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04424	P8D	P7D	70	13.8
 369 201 001 04509	A1	P4D	95	18.7
 369 201 001 04183	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03632	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 03407	A1	P7D	95	18.7
 369 201 001 04259	A1	P4D	150	29.6
 369 201 001 03358	U5	P8D	95	18.7
 369 201 001 03458	A2	P7D	95	18.7
 369 201 001 03807	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03401	U2	P7D	120	23.7
 369 201 001 03756	F2	F2	25	4.9
 369 201 001 04428	U1	P7D	70	13.8
 369 201 001 03660	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04053	P5D	U5	150	29.6
 369 201 001 03713	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04545	F2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04519	U2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04091	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 03646	F1	P8D	35	6.9
 369 201 001 03242	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	95	18.7
 369 201 001 03817	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04118	F2	P5D	70	13.8
 369 201 001 03344	F1	P13D	50	9.9
 369 201 001 03508	P5D	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	120	23.7
 369 201 001 04055	U5	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03592	F2	P7D	120	23.7
 369 201 001 03981	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03843	HM12	P13M	120	23.7
 369 201 001 04021	U5	P7D	50	9.9
 369 201 001 04148	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03940	U3	P3D	50	9.9
 369 201 001 04525	P5D	U4	120	23.7
 369 201 001 03782	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04408	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03967	F2	P8D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03584	A2	P2D	95	18.7
 369 201 001 03853	P3D	P3D	95	18.7
 369 201 001 03261	HM16	P2D	120	23.7
 369 201 001 03212	U2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03292	U5	U5	150	29.6
 369 201 001 03941	U2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04157	A2	P3D	70	13.8
 369 201 001 03726	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03845	A2	P3D	95	18.7
 369 201 001 04265	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03247	F1	P8D	35	6.9
 369 201 001 04475	U3	P5D	95	18.7
 369 201 001 04482	U3	P3D	120	23.7
 369 201 001 03387	U5	P5D	70	13.8
 369 201 001 03733	E2	P9D	50	9.9
 369 201 001 04479	Presskabelschuh	P8D	70	13.8
 369 201 001 03423	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 04023	U4	P1D	95	18.7
 369 201 001 03575	R50 mit Ratsche	U3	50	9.9
 369 201 001 03727	R50 mit Ratsche	P52D	50	9.9
 369 201 001 04396	U3	P8D	95	18.7
 369 201 001 04381	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03234	U1	P1D	50	9.9
 369 201 001 03557	F2	F2	70	13.8
 369 201 001 03868	A1	P8D	95	18.7
 369 201 001 03615	A2	P13D	120	23.7
 369 201 001 03410	R50 mit Ratsche	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03541	F1	P9D	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04169	U2	P4D	95	18.7
 369 201 001 03687	E2	P5D	70	13.8
 369 201 001 04241	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04350	P4D	P4D	35	6.9
 369 201 001 03573	U1	P7D	95	18.7
 369 201 001 03961	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03200	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03301	Presskabelschuh	P1D	25	4.9
 369 201 001 03284	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03683	A2	P7D	150	29.6
 369 201 001 03433	Presskabelschuh	P3D	25	4.9
 369 201 001 03215	A2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04119	F2	P11D	35	6.9
 369 201 001 04372	A3	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03648	A1	P8D	70	13.8
 369 201 001 04014	U4	P7D	95	18.7
 369 201 001 04311	P7D	P9D	35	6.9
 369 201 001 03444	U4	P4D	70	13.8
 369 201 001 03811	U2	P5D	150	29.6
 369 201 001 03620	F2	P52D	70	13.8
 369 201 001 03872	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04179	U1	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	50	9.9
 369 201 001 03645	F1	P9D	35	6.9
 369 201 001 03791	A2	P5D	95	18.7
 369 201 001 04305	F1	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03612	E2	U3	70	13.8
 369 201 001 04336	U2	P5D	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04461	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03851	P5D	U4	50	9.9
 369 201 001 04384	A2	P8D	35	6.9
 369 201 001 03631	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 03886	U2	P7D	95	18.7
 369 201 001 04400	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03723	Presskabelschuh	Anschlussbolzen 25qmm	25	4.9
 369 201 001 03802	E2	P13M	50	9.9
 369 201 001 03911	U1	P5D	95	18.7
 369 201 001 04131	F2	F2	70	13.8
 369 201 001 03610	F2	P13D	70	13.8
 369 201 001 04064	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03526	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03181	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03974	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04255	U1	P3D	35	6.9
 369 201 001 03257	U3	P8D	95	18.7
 369 201 001 04260	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03722	Presskabelschuh	Anschlussbolzen 25qmm	25	4.9
 369 201 001 03438	U2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04512	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04298	R50 ohne Ratsche	P52D	50	9.9
 369 201 001 03929	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04468	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03788	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03712	F2	P3D	35	6.9
 369 201 001 03997	F1	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03917	U5	P5D	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03316	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04031	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 04341	HM12	P4D	120	23.7
 369 201 001 03467	A1	P51D	50	9.9
 369 201 001 04277	F2	P7D	95	18.7
 369 201 001 04250	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03563	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04361	Presskabelschuh	P1D	50	9.9
 369 201 001 03590	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04526	P5D	U4	120	23.7
 369 201 001 04248	Presskabelschuh	P3D	35	6.9
 369 201 001 03654	A2	P8D	35	6.9
 369 201 001 03542	F2	A1	95	18.7
 369 201 001 04319	A2	P4D	95	18.7
 369 201 001 03304	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03738	U3	U3	70	13.8
 369 201 001 04176	E3	U2	70	13.8
 369 201 001 04177	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03670	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04471	F2	P7D	70	13.8
 369 201 001 03289	F2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03239	F2	F2	70	13.8
 369 201 001 03205	E2	P4D	25	4.9
 369 201 001 03677	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03826	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03721	Presskabelschuh	Anschlussbolzen 25qmm	25	4.9
 369 201 001 03668	E2	P8D	25	4.9
 369 201 001 04135	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✕ 369 201 001 03451	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 04047	U5	P5D	70	13.8
✕ 369 201 001 03790	U2	P4D	25	4.9
✕ 369 201 001 04310	P7D	P4D	35	6.9
✕ 369 201 001 03921	A2	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 04074	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
✕ 369 201 001 03661	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
✕ 369 201 001 03346	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 04215	U3	P3D	70	13.8
✕ 369 201 001 03649	R50 mit Ratsche	P51D	50	9.9
✕ 369 201 001 03931	A1	P8D	120	23.7
✕ 369 201 001 04457	R50 mit Ratsche	U4	50	9.9
✕ 369 201 001 04466	F1	Presskabelschuh	35	6.9
✕ 369 201 001 03394	U5	P4D	70	13.8
✕ 369 201 001 04010	F1	P8D	25	4.9
✕ 369 201 001 04012	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
✕ 369 201 001 03169	R51, Erdungsmagnet mit A1	U2	70	13.8
✕ 369 201 001 03905	U1	P7D	70	13.8
✕ 369 201 001 04095	U5	P8D	120	23.7
✕ 369 201 001 04143	U4	P8D	25	4.9
✕ 369 201 001 04416	A2	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 03435	E2	Presskabelschuh	25	4.9
✕ 369 201 001 03767	F2	P8D	70	13.8
✕ 369 201 001 04041	E2	P13M	25	4.9
✕ 369 201 001 03281	U4	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 03379	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
✕ 369 201 001 03919	U1	P8D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04385	U2	P4D	120	23.7
 369 201 001 03329	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03317	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03598	Presskabelschuh	P4D	95	18.7
 369 201 001 03798	U2	P7D	120	23.7
 369 201 001 04343	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 04001	U5	P4D	95	18.7
 369 201 001 03307	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03493	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	29.6
 369 201 001 04242	U5	P5D	50	9.9
 369 201 001 03836	U5	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	70	13.8
 369 201 001 04302	E2	P6D	35	6.9
 369 201 001 04507	F2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04398	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 04278	U2	P4D	50	9.9
 369 201 001 04195	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03589	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 03417	F2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03517	U2	P5D	95	18.7
 369 201 001 03315	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03625	U2	P4D	70	13.8
 369 201 001 04425	P8D	P7D	70	13.8
 369 201 001 04038	A1	P8D	95	18.7
 369 201 001 03250	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04376	U1	P3D	120	23.7
 369 201 001 04401	U5	P5D	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03978	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04166	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03359	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04369	U2	R50 mit Ratsche	50	9.9
 369 201 001 03503	F2	P11D	35	6.9
 369 201 001 04544	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04294	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 03497	U5	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03749	P4D	P4D	70	13.8
 369 201 001 04269	P7D	P7D	35	6.9
 369 201 001 04062	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 03560	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03571	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04056	A2	P5D	95	18.7
 369 201 001 04219	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03211	A1	P5D	35	6.9
 369 201 001 04382	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03258	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04256	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03256	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04171	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 04511	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04274	U1	P6D	50	9.9
 369 201 001 03975	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03524	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04112	P3D	P3D	95	18.7
 369 201 001 03265	P5D	P5D	50	9.9
 369 201 001 03960	F1	P9D	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✖ 369 201 001 03547	U1	P7D	95	18.7
✖ 369 201 001 03335	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
✖ 369 201 001 04173	E3	Presskabelschuh	50	9.9
✖ 369 201 001 04389	U2	P8D	150	29.6
✖ 369 201 001 03702	U4	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	95	18.7
✖ 369 201 001 04249	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✖ 369 201 001 03964	U3	P2D	70	13.8
✖ 369 201 001 03635	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✖ 369 201 001 04125		Presskabelschuh	25	4.9
✖ 369 201 001 03222	U3	U3	70	13.8
✖ 369 201 001 04331	R51, Erdungsmagnet mit A1	P52D	70	13.8
✖ 369 201 001 03895	P3D	P3D	95	18.7
✖ 369 201 001 03504	F2	P11D	70	13.8
✖ 369 201 001 04163	F2	P9D	50	9.9
✖ 369 201 001 04137	U5	P5D	120	23.7
✖ 369 201 001 04465	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
✖ 369 201 001 03601	U5	P8D	50	9.9
✖ 369 201 001 04213	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 04103	P5D	P5D	120	23.7
✖ 369 201 001 03436	F2	Presskabelschuh	120	23.7
✖ 369 201 001 03719	U4	P3D	95	18.7
✖ 369 201 001 03916	U4	P7D	70	13.8
✖ 369 201 001 04375	U2	P7D	120	23.7
✖ 369 201 001 03279	F2	P6D	95	18.7
✖ 369 201 001 03262	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✖ 369 201 001 03318	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03675	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03758	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04522	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 03472	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 03421	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04088	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04300	F1	P8D	50	9.9
 369 201 001 03219	F2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04050	A2	P7D	120	23.7
 369 201 001 04354	A2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04051	E3	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	95	18.7
 369 201 001 03411	U3	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04030	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 04450	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	29.6
 369 201 001 04295	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 03194	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04287	R50 mit Ratsche	P52D	50	9.9
 369 201 001 03253	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03381	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03303	U3	P3D	35	6.9
 369 201 001 04182	A2	P2D	95	18.7
 369 201 001 04355	A1	P8D	95	18.7
 369 201 001 04504	A2	P5D	150	29.6
 369 201 001 03559	U4	P8D	150	29.6
 369 201 001 03177	F2	P8D	50	9.9
 369 201 001 03544	U1	P7D	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03640	U4	P7D	70	13.8
 369 201 001 03970	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03963	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 03446	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04494	U3	U3	70	13.8
 369 201 001 04404	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 04276	F1	P7D	25	4.9
 369 201 001 03581	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04510	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04528	F1	P7D	50	9.9
 369 201 001 03665	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 04221	U2	P7M	70	13.8
 369 201 001 03812	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04116	Presskabelschuh	P8D	95	18.7
 369 201 001 03468	A1	P50D	70	13.8
 369 201 001 04327	F2	P7D	35	6.9
 369 201 001 03185	F2	P3D	70	13.8
 369 201 001 04227	HM12	F2	50	9.9
 369 201 001 03866	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03795	F1	P5D	50	9.9
 369 201 001 04271	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03653	A2	P8D	25	4.9
 369 201 001 03341	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 04436	P4D	P4D	50	9.9
 369 201 001 03237	F2	F2	120	23.7
 369 201 001 04022	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04363	F1	F1	50	9.9
 369 201 001 04324	E3	U2	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03562	U2	P7D	120	23.7
 369 201 001 04144	U4	P5D	25	4.9
 369 201 001 03463	A2	P3D	70	13.8
 369 201 001 03355	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 03663	U1	P7D	25	4.9
 369 201 001 03498	U5	P8D	70	13.8
 369 201 001 03695	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04211	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 04072	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04437	P4D	P4D	70	13.8
 369 201 001 03985	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03953	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03375	U4	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04506	F2	R50 mit Ratsche	50	9.9
 369 201 001 03643	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04340	U5	P8D	120	23.7
 369 201 001 03611	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04233	R50 mit Ratsche	P51D	50	9.9
 369 201 001 04029	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 03927	P8D	U3	95	18.7
 369 201 001 03647	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	70	13.8
 369 201 001 03937	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04394	U2	P8D	150	29.6
 369 201 001 03488	E2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03406	MP Klemme	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03821	P4D	P4D	120	23.7
 369 201 001 03819	A2	P5D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03989	E2	P7D	70	13.8
 369 201 001 03880	U4	P4D	120	23.7
 369 201 001 04121	U2	P5D	95	18.7
 369 201 001 03424	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03980	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04093	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 03334	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03552	U1	P5D	120	23.7
 369 201 001 04535	U3	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03332	A1	P5D	95	18.7
 369 201 001 03456	U2	P4D	50	9.9
 369 201 001 03894	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03580	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03583	A1	P7D	120	23.7
 369 201 001 03897	F2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03178	U3	P9D	50	9.9
 369 201 001 03864	R50 mit Ratsche	P51D	50	9.9
 369 201 001 04462	E2	E2	25	4.9
 369 201 001 04386	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03478	F2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03910	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03556	A2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03651	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03925	R51, Erdungsmagnet mit A1	P51D	50	9.9
 369 201 001 04495	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 03948	P7D	U2	95	18.7
 369 201 001 04189	F2	Presskabelschuh	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03593	Presskabelschuh	P5D	95	18.7
 369 201 001 04192	U3	U3	70	13.8
 369 201 001 04330	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03360	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04413	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03296	A1	P8D	50	9.9
 369 201 001 04472	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03865	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04299	F1	P8D	50	9.9
 369 201 001 04191	A3	P1D	25	4.9
 369 201 001 03164	U4	P7D	95	18.7
 369 201 001 03876	F2	P9D	50	9.9
 369 201 001 03984	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04460	U2	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04208	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	95	18.7
 369 201 001 03718		Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03248	F1	P8D	35	6.9
 369 201 001 03804	U2	P13M	70	13.8
 369 201 001 03725	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03187	Presskabelschuh	P4D	120	23.7
 369 201 001 03217	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03223	Presskabelschuh	P3D	50	9.9
 369 201 001 04538	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04218	A1	P5D	95	18.7
 369 201 001 03606	F1	P1D	35	6.9
 369 201 001 03519	U2	P5D	50	9.9
 369 201 001 04530	U4	U4	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✕ 369 201 001 03613	R51, Erdungsmagnet mit A1	U3	70	13.8
✕ 369 201 001 03678	U3	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 04099	U5	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 04214	Presskabelschuh	P8D	70	13.8
✕ 369 201 001 04261	U4	P7D	120	23.7
✕ 369 201 001 03907	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
✕ 369 201 001 04136	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✕ 369 201 001 03442	F2	P8D	120	23.7
✕ 369 201 001 03264	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 03764	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✕ 369 201 001 03511	HM12	P3D	25	4.9
✕ 369 201 001 04358	U4	P8D	120	23.7
✕ 369 201 001 03564	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 03691	HM12	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 03403	A1	U1	120	23.7
✕ 369 201 001 03754	U5	P8D	120	23.7
✕ 369 201 001 04496	U4	P5D	120	23.7
✕ 369 201 001 03408	F2	Presskabelschuh	50	9.9
✕ 369 201 001 04397	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✕ 369 201 001 03349	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
✕ 369 201 001 03454	R50 mit Ratsche	U1	50	9.9
✕ 369 201 001 04212	F2	P8D	70	13.8
✕ 369 201 001 03700	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 03954	F1	P5D	50	9.9
✕ 369 201 001 03347	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 04440	Presskabelschuh	P7D	50	9.9
✕ 369 201 001 04036	U2	P8D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03765	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04543	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03548	U2	U2	95	18.7
 369 201 001 04037	F2	P13D	50	9.9
 369 201 001 03340	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03932	A1	P8D	120	23.7
 369 201 001 03506	U2	P7D	70	13.8
 369 201 001 03352	A1	U4	70	13.8
 369 201 001 03188	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03852	P5D	U4	50	9.9
 369 201 001 04187	A2	P3D	70	13.8
 369 201 001 04427	U1	P7D	70	13.8
 369 201 001 03877	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 04484	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 03652	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04406	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03992	U5	P8D	70	13.8
 369 201 001 03763	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03750	U3	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03380	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04003	F1	P9D	35	6.9
 369 201 001 03389	U4	P7D	25	4.9
 369 201 001 04058	A2	P2D	95	18.7
 369 201 001 03302	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04257	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03437	F2	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04500	A1	P8D	120	23.7
 369 201 001 03538	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04441	P8D	F2	70	13.8
 369 201 001 03496	U2	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03445	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03599	A1	P4D	95	18.7
 369 201 001 03291	A1	P4D	95	18.7
 369 201 001 03636	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03889	R50 mit Ratsche	R50 mit Ratsche	50	9.9
 369 201 001 03990	A2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03311	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03785	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03305	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03274	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03453	U1	P50D	50	9.9
 369 201 001 04380	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 04028	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 03582	A1	P7D	120	23.7
 369 201 001 04423	Presskabelschuh	A1	150	29.6
 369 201 001 03861	U5	P5D	70	13.8
 369 201 001 04291	U2	P4D	25	4.9
 369 201 001 03947	P4D	U4	95	18.7
 369 201 001 03554	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04405	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03576	U4	P7D	150	29.6
 369 201 001 03770	A1	P2D	95	18.7
 369 201 001 04078	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03499	P5D	P5D	95	18.7
 369 201 001 03814	A1	P52D	50	9.9
 369 201 001 04379	R50 mit Ratsche	R50 mit Ratsche	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04203	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03196	A2	P5D	120	23.7
 369 201 001 03471	U2	P5D	95	18.7
 369 201 001 04205	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03249	U5	P5D	70	13.8
 369 201 001 03994	U2	P5D	95	18.7
 369 201 001 03490	U4	P2D	70	13.8
 369 201 001 03757	F2	F2	35	6.9
 369 201 001 04523	P5D	U4	120	23.7
 369 201 001 03528	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04155	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 04371	F2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03786	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04069	F2	F2	25	4.9
 369 201 001 03486	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03190	A1	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04431	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03924	F2	PI3D	70	13.8
 369 201 001 03724	U5	U5	95	18.7
 369 201 001 03231	A1	A1	70	13.8
 369 201 001 03393	A1	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04433	P8D	F2	70	13.8
 369 201 001 03710	P5D	P8D	150	29.6
 369 201 001 03920	U1	U1	95	18.7
 369 201 001 03898	F2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03521	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03549	U2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03525	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✕ 369 201 001 03254	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 03902	U2	P5D	95	18.7
✕ 369 201 001 03326	U5	P5D	70	13.8
✕ 369 201 001 03671	F2	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 03731	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	29.6
✕ 369 201 001 04133	F2	F2	70	13.8
✕ 369 201 001 03863	P2D	F2	50	9.9
✕ 369 201 001 04498	U4	P5D	120	23.7
✕ 369 201 001 03383	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
✕ 369 201 001 03476	F2	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 04107	P4D	P4D	95	18.7
✕ 369 201 001 03514	HM12	P3D	25	4.9
✕ 369 201 001 04045	Presskabelschuh	P4D	70	13.8
✕ 369 201 001 03867	F2	P5D	120	23.7
✕ 369 201 001 03697	U4	P4D	95	18.7
✕ 369 201 001 03892	U2	P8D	150	29.6
✕ 369 201 001 04138	U5	P5D	120	23.7
✕ 369 201 001 03531	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 04537	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
✕ 369 201 001 03337	Presskabelschuh	A1	95	18.7
✕ 369 201 001 03241	U3	P11D	70	13.8
✕ 369 201 001 03840	F1	P8D	50	9.9
✕ 369 201 001 03638	U3	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 04524	P5D	U4	120	23.7
✕ 369 201 001 04285	P8D	P9D	35	6.9
✕ 369 201 001 03192	E2	P11D	35	6.9
✕ 369 201 001 03218	E2	P3D	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03405	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04011	F1	P9D	25	4.9
 369 201 001 03844	HM12	P13M	95	18.7
 369 201 001 03251	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04514	HM12	P13M	150	29.6
 369 201 001 03263	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04082	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 03566	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03588	E2	P8D	25	4.9
 369 201 001 03777	A1	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04328	F2	P7D	35	6.9
 369 201 001 03309	HM12	U2	50	9.9
 369 201 001 04447	E2	E2	25	4.9
 369 201 001 03793	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03516	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03527	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03705	U4	P7D	95	18.7
 369 201 001 03768	A1	P2D	95	18.7
 369 201 001 04239	A2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03545	U1	P7D	95	18.7
 369 201 001 03694	A1	P8D	120	23.7
 369 201 001 04200	F2	F2	70	13.8
 369 201 001 04370	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03784	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04025	U1	P3D	95	18.7
 369 201 001 04513	F2	P6D	50	9.9
 369 201 001 04185	A2	F1	35	6.9
 369 201 001 03271	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04456	U3	P3D	95	18.7
 369 201 001 04492	A1	P8D	120	23.7
 369 201 001 04292	A1	P4D	25	4.9
 369 201 001 04254	U3	P3D	25	4.9
 369 201 001 04108	P4D	P4D	95	18.7
 369 201 001 04232	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 04040	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04377	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03657	A2	P8D	150	29.6
 369 201 001 03229	U5	P7D	120	23.7
 369 201 001 03415	A1	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03799	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04063	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03574	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04180	U1	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	50	9.9
 369 201 001 04206	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03252	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03518	U2	P5D	120	23.7
 369 201 001 04284	U4	P4D	35	6.9
 369 201 001 03354	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 03951	A2	P5D	120	23.7
 369 201 001 03871	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03502	E3	P8D	95	18.7
 369 201 001 03452	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03492	HM12	U2	120	23.7
 369 201 001 03692	U2	P7D	150	29.6
 369 201 001 04065	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03673	P5D	P5D	150	29.6
 369 201 001 03870	A1	P4D	120	23.7
 369 201 001 03368	U4	U4	120	23.7
 369 201 001 03308	A2	P7D	120	23.7
 369 201 001 03820	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04220	A1	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04228	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03594	E2	E2	50	9.9
 369 201 001 03193	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03966	F2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04146	F1	P11D	35	6.9
 369 201 001 04282		Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03760	R51, Erdungsmagnet mit A1	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03232	U4	U4	95	18.7
 369 201 001 03221	U3	U3	95	18.7
 369 201 001 04533	A1	P51D	50	9.9
 369 201 001 03800	A1	P5D	150	29.6
 369 201 001 03801	A1	P5D	120	23.7
 369 201 001 04258	A1	P4D	50	9.9
 369 201 001 04391	U2	P8D	150	29.6
 369 201 001 04272	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03878	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03838	R50 mit Ratsche	U4	50	9.9
 369 201 001 04445	U4	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04410	R50 mit Ratsche	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04307	P7D	P5D	35	6.9
 369 201 001 03432	Presskabelschuh	P3D	25	4.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✕ 369 201 001 04049	R50 mit Ratsche	P51D	50	9.9
✕ 369 201 001 04231	F2	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 03207	P8D	U3	95	18.7
✕ 369 201 001 04515	P7D	P4D	150	29.6
✕ 369 201 001 04490	F2	P8D	120	23.7
✕ 369 201 001 04077	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✕ 369 201 001 04373	U1	P6D	95	18.7
✕ 369 201 001 04124	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 04002	U2	U2	50	9.9
✕ 369 201 001 03364	U2	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 04268	U4	U4	35	6.9
✕ 369 201 001 03225	U5	P7D	120	23.7
✕ 369 201 001 04161	P9D	P4D	95	18.7
✕ 369 201 001 03855	HM12	U2	50	9.9
✕ 369 201 001 03735	U5	P5D	150	29.6
✕ 369 201 001 03810	P7D	P4D	150	29.6
✕ 369 201 001 03707	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	70	13.8
✕ 369 201 001 03813	E2	P2D	50	9.9
✕ 369 201 001 04541	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
✕ 369 201 001 04168	U5	Presskabelschuh	120	23.7
✕ 369 201 001 03523	U1	P7D	70	13.8
✕ 369 201 001 03577	A2	P7D	150	29.6
✕ 369 201 001 03903	F2	P9D	35	6.9
✕ 369 201 001 03569	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 03752	U5	P5D	150	29.6
✕ 369 201 001 03839	U5	P3D	95	18.7
✕ 369 201 001 04202	U2	P4D	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✕ 369 201 001 03399	R51, Erdungsmagnet mit A1	P50D	70	13.8
✕ 369 201 001 04303	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✕ 369 201 001 04349	U1	P8D	50	9.9
✕ 369 201 001 04516	F2	F2	35	6.9
✕ 369 201 001 04309	U4	P4D	120	23.7
✕ 369 201 001 03856	A1	P4D	70	13.8
✕ 369 201 001 03512	HM12	P3D	25	4.9
✕ 369 201 001 03831	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✕ 369 201 001 03847	U5	P5D	150	29.6
✕ 369 201 001 04035	A1	P51D	50	9.9
✕ 369 201 001 04267	U4	P4D	35	6.9
✕ 369 201 001 04032	U5	P5D	25	4.9
✕ 369 201 001 03361	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 03945	P7D	U4	95	18.7
✕ 369 201 001 04098	U5	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 04201	F1	P9D	35	6.9
✕ 369 201 001 03991	E2	Presskabelschuh	70	13.8
✕ 369 201 001 04367	Presskabelschuh	P9D	35	6.9
✕ 369 201 001 03775	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✕ 369 201 001 04184	U3	U3	50	9.9
✕ 369 201 001 04415	A2	P8D	95	18.7
✕ 369 201 001 03439	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✕ 369 201 001 03460	U2	P4D	70	13.8
✕ 369 201 001 03372	R51, Erdungsmagnet mit A1	P52D	50	9.9
✕ 369 201 001 04517	A2	P3D	95	18.7
✕ 369 201 001 03477	U2	P7D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04442	P5D	F2	70	13.8
 369 201 001 03808	P5D	P7D	150	29.6
 369 201 001 03926	E2	E2	50	9.9
 369 201 001 04469	Presskabelschuh	P7D	95	18.7
 369 201 001 03272	U1	P2D	70	13.8
 369 201 001 03428	A2	P5D	120	23.7
 369 201 001 04459	F2	P11D	70	13.8
 369 201 001 03789	A2	P7D	95	18.7
 369 201 001 04318	E3	P8D	95	18.7
 369 201 001 03391	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 03816	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04420	E3	P8D	95	18.7
 369 201 001 04505	A2	P8D	150	29.6
 369 201 001 04501	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03667	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03708	A1	P4D	120	23.7
 369 201 001 04046	F2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03759	R51, Erdungsmagnet mit A1	P52D	70	13.8
 369 201 001 03596	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03240	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	29.6
 369 201 001 04365	A1	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04392	U2	P8D	150	29.6
 369 201 001 04104	P5D	P5D	120	23.7
 369 201 001 03398	R51, Erdungsmagnet mit A1	P50D	50	9.9
 369 201 001 03173	A1	Presskabelschuh	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04499	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03882	A2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04470	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	35	6.9
 369 201 001 03298	F2	P11D	70	13.8
 369 201 001 04449	F2	P7D	120	23.7
 369 201 001 03283	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 04089	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04337	A2	P9D	95	18.7
 369 201 001 03226	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03179	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03998	F1	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04193	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04174	E3	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04120	F2	P11D	25	4.9
 369 201 001 03520	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03684	U5	P8D	95	18.7
 369 201 001 04446	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 04238	U1	P3D	50	9.9
 369 201 001 03751	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04083	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 03363	U2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03766	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03551	U4	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03933	P7D	P4D	150	29.6
 369 201 001 03854	R50 mit Ratsche	P50D	35	6.9
 369 201 001 04399	U2	U5	50	9.9
 369 201 001 04057	U4	P5D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04204	E2	P13D	50	9.9
 369 201 001 03781	Presskabelschuh	P6D	25	4.9
 369 201 001 03400	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03356	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 03313	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 04444	U4	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04454	F1	P7D	35	6.9
 369 201 001 04266	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03165	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 03587	R51, Erdungsmagnet mit A1	P51D	50	9.9
 369 201 001 04101	P5D	P5D	120	23.7
 369 201 001 04383	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04491	F2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04170	U3	P3D	95	18.7
 369 201 001 04060	F2	P5D	70	13.8
 369 201 001 04081	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04357	U4	P8D	150	29.6
 369 201 001 04024	U1	P3D	95	18.7
 369 201 001 03829	E2	P8D	70	13.8
 369 201 001 04546	P8D	P8D	120	23.7
 369 201 001 04321	U5	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03357	U5	P8D	95	18.7
 369 201 001 03659	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03639	A1	P5D	50	9.9
 369 201 001 04178	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03322	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 04289	A1	A1	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03595	A2	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03909	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03896	F2	P3D	50	9.9
 369 201 001 04087	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 04016	U4	P4D	150	29.6
 369 201 001 03968	HS16	P3D	50	9.9
 369 201 001 03182	U3	P9D	70	13.8
 369 201 001 03743	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03314	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03679	U2	P4D	120	23.7
 369 201 001 03189	A1	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03184	A2	P4D	120	23.7
 369 201 001 04322	A1	P5D	120	23.7
 369 201 001 03299	E2	P4D	70	13.8
 369 201 001 03630	F2	P3D	50	9.9
 369 201 001 03558	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04111	P4D	P4D	95	18.7
 369 201 001 04190	F2	P8D	35	6.9
 369 201 001 03623	F1	P9D	25	4.9
 369 201 001 04435	U4	P8D	50	9.9
 369 201 001 04140	E2	P2D	50	9.9
 369 201 001 04418	F2	P7D	95	18.7
 369 201 001 03462	A2	P3D	95	18.7
 369 201 001 04162	U2	U2	70	13.8
 369 201 001 03529	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03633	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04117	P8D	F2	70	13.8
 369 201 001 03495	HM16	P4D	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03464	A2	P8D	70	13.8
 369 201 001 04130	Presskabelschuh	P7D	95	18.7
 369 201 001 03430	Presskabelschuh	P3D	25	4.9
 369 201 001 03729	A1	P3D	95	18.7
 369 201 001 03370	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 04209	A2	P5D	95	18.7
 369 201 001 04149	F2	P7D	70	13.8
 369 201 001 04332	R50 ohne Ratsche	P50D	50	9.9
 369 201 001 03600	U5	P8D	50	9.9
 369 201 001 03662	R51, Erdungsmagnet mit A1	P51D	70	13.8
 369 201 001 04223	E2	E2	70	13.8
 369 201 001 04151	E3	P4D	95	18.7
 369 201 001 03489	F2	P2D	70	13.8
 369 201 001 03429	Presskabelschuh	P3D	25	4.9
 369 201 001 03183	A2	P4D	120	23.7
 369 201 001 03163	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03422	U4	P4D	120	23.7
 369 201 001 03323	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 03224	U5	P7D	120	23.7
 369 201 001 03958	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 03353	U4	U4	70	13.8
 369 201 001 03293	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03664	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03603	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03455	R50 mit Ratsche	U1	50	9.9
 369 201 001 04188	Presskabelschuh	P8D	120	23.7
 369 201 001 03425	HM12	P5D	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✖ 369 201 001 04493	U3	P6D	70	13.8
✖ 369 201 001 03818	E2	P6D	70	13.8
✖ 369 201 001 04426	U4	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 03543	F2	Presskabelschuh	70	13.8
✖ 369 201 001 03167	R51, Erdungsmagnet mit Al	P50D	70	13.8
✖ 369 201 001 03371	R51, Erdungsmagnet mit Al	P51D	25	4.9
✖ 369 201 001 04315	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 03711	F2	P3D	70	13.8
✖ 369 201 001 04286	P7D	P4D	35	6.9
✖ 369 201 001 03285	A2	P8D	120	23.7
✖ 369 201 001 03686	R50 mit Ratsche	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 04352	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	29.6
✖ 369 201 001 04018	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
✖ 369 201 001 04132	P9D	F2	95	18.7
✖ 369 201 001 03944	U4	P3D	95	18.7
✖ 369 201 001 03993	U2	P7D	95	18.7
✖ 369 201 001 04451	U1	P7D	95	18.7
✖ 369 201 001 04297	U5	P8D	150	29.6
✖ 369 201 001 03936	U4	P3D	95	18.7
✖ 369 201 001 03628	U4	P4D	50	9.9
✖ 369 201 001 03881	U4	P4D	120	23.7
✖ 369 201 001 03570	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 03908	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 03776	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
✖ 369 201 001 04175	E3	U2	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03412	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 04235	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	29.6
 369 201 001 04234	E2	P6D	35	6.9
 369 201 001 04414	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03507	U2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	29.6
 369 201 001 04344	F1	U4	35	6.9
 369 201 001 03938	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 04052	E2	P7D	35	6.9
 369 201 001 04181	R50 mit Ratsche	U3	50	9.9
 369 201 001 04110	P4D	P4D	95	18.7
 369 201 001 04005	U2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03888	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03930	P5D	P5D	95	18.7
 369 201 001 03971	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04438	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 1	50	9.9
 369 201 001 03295	F2	P11D	70	13.8
 369 201 001 04086	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 04434	P5D	F2	70	13.8
 369 201 001 03977	U5	P8D	150	29.6
 369 201 001 03513	HM12	P3D	25	4.9
 369 201 001 03286	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03586	Presskabelschuh	P12D	120	23.7
 369 201 001 03748	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03373	R51, Erdungsmagnet mit A1	P50D	70	13.8
 369 201 001 04105	P5D	P5D	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03501	E2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03914	U4	P2D	95	18.7
 369 201 001 04356	A1	P8D	95	18.7
 369 201 001 03191	E2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03822	P4D	P4D	120	23.7
 369 201 001 03534	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03714	F2	P8D	70	13.8
 369 201 001 04230	F2	P9D	95	18.7
 369 201 001 04387	F2	A1	95	18.7
 369 201 001 04280	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04186	U2	U2	50	9.9
 369 201 001 04127	U5	U5	70	13.8
 369 201 001 03755	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04326	F2	P7D	70	13.8
 369 201 001 03957	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 03227	F2	P8D	50	9.9
 369 201 001 03956	U4	R50 mit Ratsche	50	9.9
 369 201 001 03413	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03676	R50 mit Ratsche	P4D	50	9.9
 369 201 001 03376	U4	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03474	R51, Erdungsmagnet mit A1	U2	50	9.9
 369 201 001 03696	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 03629	R50 mit Ratsche	U4	50	9.9
 369 201 001 04323	U1	U2	70	13.8
 369 201 001 04139	U3	P7D	120	23.7
 369 201 001 03762	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03912	U1	P5D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03567	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03209	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 04342	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03955	U5	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	150	29.6
 369 201 001 04539	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04547	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04020	A1	A1	70	13.8
 369 201 001 03794	U1	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03213	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 04532	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03561	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03841	F1	P9D	50	9.9
 369 201 001 04070	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03597	Presskabelschuh	P4D	95	18.7
 369 201 001 03276	F2	P3D	95	18.7
 369 201 001 03837	A2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04293	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 04197	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03342	A2	P7D	120	23.7
 369 201 001 04325	F2	P7D	70	13.8
 369 201 001 03214	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03674	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04339	U2	P4D	95	18.7
 369 201 001 03746	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03536	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04164	F2	P13D	50	9.9
 369 201 001 03404	A1	P7D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03166	U5	P7D	120	23.7
 369 201 001 03294	F2	P11D	35	6.9
 369 201 001 03656	A2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03591	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 04154	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04474	HM16	F2	50	9.9
 369 201 001 04540	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03171	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04534	Presskabelschuh	F1	25	4.9
 369 201 001 04527	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04481	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 03320	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03815	U4	P7D	95	18.7
 369 201 001 04017	F1	P9D	35	6.9
 369 201 001 03706	U5	P5D	70	13.8
 369 201 001 03823	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04071	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03783	Presskabelschuh	P7D	25	4.9
 369 201 001 04485	U4	P5D	25	4.9
 369 201 001 03319	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03348	R50 mit Ratsche	U2	25	4.9
 369 201 001 04412	E2	P7D	70	13.8
 369 201 001 04134	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 04067	P3D	P3D	120	23.7
 369 201 001 03742	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04521	U4	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	95	18.7
 369 201 001 03228	U3	Presskabelschuh	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04066	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04106	P4D	P4D	95	18.7
 369 201 001 04123	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03530	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03367	U4	U4	50	9.9
 369 201 001 04283	U5	P8D	150	29.6
 369 201 001 04429	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03602	U5	P8D	50	9.9
 369 201 001 03369	U2	P50D	50	9.9
 369 201 001 03918	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 04455	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03396	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03550	U5	P5D	70	13.8
 369 201 001 03875	F2	P8D	50	9.9
 369 201 001 04347	U2	P4D	50	9.9
 369 201 001 03996	U4	U4	50	9.9
 369 201 001 03832	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03409	P5D	P5D	95	18.7
 369 201 001 03174	U2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03461	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04102	P5D	P5D	120	23.7
 369 201 001 03202	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04476	U5	P5D	70	13.8
 369 201 001 03377	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 04034	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03220	F2	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03539	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03962	F2	P8D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04019	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03699	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03280	F1	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04262	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 04296	U4	P8D	70	13.8
 369 201 001 04008	F1	P7D	25	4.9
 369 201 001 04141	E2	P1D	50	9.9
 369 201 001 04306	P7D	P5D	35	6.9
 369 201 001 03825	E2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03198	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04393	U2	P8D	150	29.6
 369 201 001 03427	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03210	U2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03850	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 03206	U4	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03350	U4	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03275	F2	P1D	70	13.8
 369 201 001 03345	F1	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04244	A1	P52D	70	13.8
 369 201 001 03402	U3	P3D	25	4.9
 369 201 001 03230	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03693	Presskabelschuh	P8D	95	18.7
 369 201 001 04407	U1	U1	50	9.9
 369 201 001 03186	A1	P1D	25	4.9
 369 201 001 03617	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	120	23.7
 369 201 001 03195	A2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04000	A2	Presskabelschuh	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04458	U4	P4D	70	13.8
 369 201 001 03351	Presskabelschuh	P4D	70	13.8
 369 201 001 03797	E2	P8D	50	9.9
 369 201 001 03899	U2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04172	A1	P5D	120	23.7
 369 201 001 03720	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03273	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	150	29.6
 369 201 001 03952	U4	P2D	95	18.7
 369 201 001 04443	P5D	F2	70	13.8
 369 201 001 04288	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03180	U3	P9D	70	13.8
 369 201 001 03792	A2	P7D	70	13.8
 369 201 001 04026	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 04158	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04090	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 04333	P5D	P5D	70	13.8
 369 201 001 03709	P5D	P8D	150	29.6
 369 201 001 03913	U1	P5D	95	18.7
 369 201 001 03747	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03982	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03778	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04156	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 03928	P8D	U3	95	18.7
 369 201 001 03828	E2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03805	F1	P9D	35	6.9
 369 201 001 04316	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03939	U5	P5D	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04128	HM12	F2	70	13.8
 369 201 001 03385	HM16	P4D	95	18.7
 369 201 001 03297	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 03689	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03642	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03842	U1	P9D	50	9.9
 369 201 001 03906	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04403	U5	P5D	150	29.6
 369 201 001 03685	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03900	Presskabelschuh	P7D	150	29.6
 369 201 001 04503	A2	P5D	150	29.6
 369 201 001 04100	P5D	P5D	120	23.7
 369 201 001 03522	U1	P7D	50	9.9
 369 201 001 04368	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	29.6
 369 201 001 04508	A1	P4D	95	18.7
 369 201 001 04217	F2	P9D	35	6.9
 369 201 001 03869	Presskabelschuh	P9D	50	9.9
 369 201 001 04196	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03787	P5D	P5D	95	18.7
 369 201 001 03176	F2	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03290	A1	P4D	95	18.7
 369 201 001 03168	R51, Erdungsmagnet	P50D	70	13.8
 369 201 001 04142	A2	P5D	95	18.7
 369 201 001 03572	P4D	P4D	95	18.7
 369 201 001 04279	U2	P4D	150	29.6
 369 201 001 03739	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03388	U5	P5D	25	4.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03269	U3	P5D	70	13.8
 369 201 001 03397	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03698	F1	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04080	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03934	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03701	A1	P1D	25	4.9
 369 201 001 03915	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 03266	U5	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03267	A1	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04360	U3	P1D	50	9.9
 369 201 001 03235	F2	F2	120	23.7
 369 201 001 04076	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04229	R50 mit Ratsche	U4	50	9.9
 369 201 001 03986	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03717	U2	P7D	120	23.7
 369 201 001 04473	U3	P3D	95	18.7
 369 201 001 03737	A2	P8D	150	29.6
 369 201 001 03904	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04042	E2	E2	25	4.9
 369 201 001 04374	F2	P8D	120	23.7
 369 201 001 04226	U3	P8D	95	18.7
 369 201 001 03614	R51, Erdungsmagnet mit A1	U3	70	13.8
 369 201 001 04147	P9D	F2	120	23.7
 369 201 001 03848	U5	P5D	120	23.7
 369 201 001 03300	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03395	F1	P6D	35	6.9
 369 201 001 03270	U3	P5D	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03333	A2	P5D	95	18.7
 369 201 001 04348	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03885	E2	P9D	50	9.9
 369 201 001 03624	F2	P52D	70	13.8
 369 201 001 03681	F2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03922	U2	P8D	120	23.7
 369 201 001 03500	R50 ohne Ratsche	P5D	50	9.9
 369 201 001 03627	HM12	P4D	95	18.7
 369 201 001 03431	Presskabelschuh	P3D	25	4.9
 369 201 001 03969	U2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04536	U4	P5D	95	18.7
 369 201 001 03236	F2	F2	120	23.7
 369 201 001 04409	HS12	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04075	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03416	F2	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03942	U5	P5D	95	18.7
 369 201 001 03374	U4	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03641	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03473	R51, Erdungsmagnet mit A1	U4	50	9.9
 369 201 001 04043	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03715	F2	P8D	35	6.9
 369 201 001 04199	F2	P11D	35	6.9
 369 201 001 04518	Presskabelschuh	P8D	150	29.6
 369 201 001 04129	U3	U3	35	6.9
 369 201 001 03485	U5	P5D	50	9.9
 369 201 001 03730	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04059	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 03741	F2	P9D	70	13.8
 369 201 001 04216	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 04419	F2	P8D	50	9.9
 369 201 001 03365	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 03965	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 04109	P4D	P4D	95	18.7
 369 201 001 03830	U4	P50D	50	9.9
 369 201 001 03382	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03578	U2	P3D	95	18.7
 369 201 001 04027	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 04487	U3	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04486	U3	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03585	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03972	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04432	E2	P8D	70	13.8
 369 201 001 03728	F2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04122	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 03466	E2	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04488	A2	P7D	70	13.8
 369 201 001 04145	U4	P7D	120	23.7
 369 201 001 04334	R51, Erdungsmagnet mit A1	P5D	70	13.8
 369 201 001 04033	U5	P5D	25	4.9
 369 201 001 03849	R50 mit Ratsche	U2	50	9.9
 369 201 001 03771	A1	P3D	95	18.7
 369 201 001 03277	E3	P3D	95	18.7
 369 201 001 03450	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03282	U4	P8D	95	18.7
 369 201 001 03772	A1	P5D	95	18.7
 369 201 001 03321	F1	P3D	25	4.9
 369 201 001 03510	HM12	P3D	25	4.9
 369 201 001 04497	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 03887	F2	P13D	35	6.9
 369 201 001 03740	HS12	P4D	70	13.8
 369 201 001 03761	Presskabelschuh	Anschlussbolzen 25qmm	25	4.9
 369 201 001 04314	U5	P8D	150	29.6
 369 201 001 04198	F2	P13D	70	13.8
 369 201 001 04364	U2	P50D	50	9.9
 369 201 001 03419	E2	E2	25	4.9
 369 201 001 04301	E2	P6D	35	6.9
 369 201 001 04281	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03796	E2	P3D	50	9.9
 369 201 001 04160	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 04044	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03470	U2	P5D	70	13.8
 369 201 001 03935	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03459	U2	P4D	120	23.7
 369 201 001 03809	U5	P7D	150	29.6
 369 201 001 03744	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 04417	E2	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04159	E3	P4D	95	18.7
 369 201 001 03366	U4	U4	50	9.9
 369 201 001 03874	Presskabelschuh	P8D	50	9.9
 369 201 001 03441	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03535	U5	P7D	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✖ 369 201 001 04207	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	95	18.7
✖ 369 201 001 04252	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
✖ 369 201 001 03690	R50 ohne Ratsche	P50D-1	35	6.9
✖ 369 201 001 03418	F2	Presskabelschuh	50	9.9
✖ 369 201 001 03259	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
✖ 369 201 001 04054	U4	Presskabelschuh	25	4.9
✖ 369 201 001 03943	F1	Presskabelschuh	25	4.9
✖ 369 201 001 04004	F2	P9D	70	13.8
✖ 369 201 001 04246	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
✖ 369 201 001 03434	Presskabelschuh	P3D	25	4.9
✖ 369 201 001 03203	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
✖ 369 201 001 04529	F2	Presskabelschuh	70	13.8
✖ 369 201 001 03688	U5	P50D-1	95	18.7
✖ 369 201 001 03860	F2	P3D	70	13.8
✖ 369 201 001 03278	F2	P6D	95	18.7
✖ 369 201 001 03330	Presskabelschuh	P8D	35	6.9
✖ 369 201 001 04422	Presskabelschuh	A1	150	29.6
✖ 369 201 001 04351	P4D	P7D	35	6.9
✖ 369 201 001 04096	U5	P8D	120	23.7
✖ 369 201 001 04097	U5	P8D	95	18.7
✖ 369 201 001 04251	F2	P7D	95	18.7
✖ 369 201 001 03246	E2	E2	35	6.9
✖ 369 201 001 04247	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
✖ 369 201 001 03384	U2	P8D	95	18.7
✖ 369 201 001 03306	P5D	P5D	70	13.8
✖ 369 201 001 04264	U4	P4D	120	23.7
✖ 369 201 001 04073	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 04165	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	23.7
 369 201 001 03475	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03716	A1	P7D	120	23.7
 369 201 001 03973	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 04273	A2	P8D	95	18.7
 369 201 001 03891	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03327	U1	P8D	120	23.7
 369 201 001 03175	U2	P5D	50	9.9
 369 201 001 03390	U4	P5D	120	23.7
 369 201 001 03621	F1	P9D	50	9.9
 369 201 001 03440	U4	Presskabelschuh	50	9.9
 369 201 001 03339	U4	P4D	95	18.7
 369 201 001 03619	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	4.9
 369 201 001 04150	E3	P4D	95	18.7
 369 201 001 03386	U2	P5D	150	29.6
 369 201 001 03336	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	29.6
 369 201 001 03197	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 04478	Presskabelschuh	P5M	70	13.8
 369 201 001 03378	U4	P8D	120	23.7
 369 201 001 03447	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	6.9
 369 201 001 03835	U5	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	70	13.8
 369 201 001 03857	F1	P9D	35	6.9
 369 201 001 03312	U1	P8D	70	13.8
 369 201 001 03392	P5D	P8D	95	18.7
 369 201 001 03505	U5	P7D	95	18.7
 369 201 001 03509	HM12	P3D	25	4.9
 369 201 001 03890	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 201 001 03879	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03803	E2	E2	25	4.9
 369 201 001 03487	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	13.8
 369 201 001 04531	R50 mit Ratsche	R50 mit Ratsche	50	9.9
 369 201 001 03669	U2	Presskabelschuh	95	18.7
 369 201 001 03260	F2	P8D	50	9.9
 369 201 001 03946	P7D	U4	95	18.7